



Santiago, 03 de marzo de 2010  
GG/0063 - 2010

Señor  
Guillermo Larraín Ríos  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

REF.: Hecho Esencial - Sintex S.A.  
Registro de Valores 027/26-05-82  
Respuesta oficio Circular Nro. 574 de fecha 01-03-2010

De nuestra consideración:

Conforme a lo instruido por esa Superintendencia, nos permitimos informar sobre el estado de las instalaciones y operaciones de Sintex S.A. y sus filiales, luego del Terremoto del día 27 de Febrero:

Al respecto podemos informar lo siguiente:

**I) Sintex S.A.:** Siendo principalmente una sociedad de inversiones, que no tiene directamente plantas o instalaciones fabriles, como asimismo no contamos con clientes o proveedores de relevancia, conforme con lo cual esta administración estima que el Terremoto aludido en el Oficio Circular N° 574, no debiera tener efectos financieros adversos para esta sociedad.

**II) Oxiquim S.A.:** Esta filial es el brazo operativo de Sintex S.A., y cuenta con instalaciones en las localidades de Iquique, Santiago, Quintero, Viña del Mar, Coronel y Puerto Montt., sólo las localidades de Santiago, Quintero y Coronel, se encuentran dentro de la zona geográfica afectada, y de las cuales podemos informar:

- a) Terminal Marítimo Quintero: El Terminal se encuentra plenamente operativo, no existen daños mayores en el Muelle o las instalaciones terrestres. Se presentan daños menores, los que se están evaluando por personal especializado, para su posterior reparación. El Terminal no ha dejado de funcionar y se encuentra plenamente operativo, tanto en la Recepción de Naves, como el despacho de productos a clientes.



- b) Planta de Almacenamiento y Distribución de Productos Químicos de Quilicura: Las instalaciones presentan daños de menor envergadura, los que están en proceso de evaluación y reparación. Las instalaciones están operativas, atendiendo a los clientes desde el día lunes.
- c) Terminal Marítimo Coronel: De acuerdo a las inspecciones efectuadas, este Terminal sólo experimentó daños menores, los que se procederán a reparar tan pronto se regularice la situación de seguridad y desplazamiento en la Zona. Situación que se espera se regularice dentro de los próximos días, conforme a lo señalado por la autoridad pertinente. El Terminal, se encuentra a contar de hoy en condiciones de funcionamiento normal, situación que hemos informado a la Autoridad Marítima. No visualizamos a priori, inconvenientes para el normal funcionamiento del Terminal.
- d) Planta de Resinas: Se está en proceso de evaluación y reparación de los daños, que experimentaron las oficinas y algunas bodegas, todos los cuales consideramos que son de menor envergadura. La Planta se encuentra operativa, a la espera del levantamiento del Toque de Queda y que se restablezcan las vías de transportes para el desplazamiento de las materias primas y producto para entrar en pleno funcionamiento. Sin perjuicio de lo cual la sociedad está estudiando vías alternativas para el transporte, de prolongarse la situación de des conectividad en que se encuentra esta zona.

La empresa cuenta con seguros de Todo Riesgo Industrial con cobertura contra riesgos de la naturaleza.


III) **Oxiqim Inversiones S.A.:** Los activos de esta empresa ubicados en Viña del Mar y Quintero no sufrieron daños.

IV) **Oxiqim Inveriones Internacionales:** Esta empresa no cuenta con inversiones dentro del Territorio Nacional.

Quedamos a su disposición, en caso que requiera mayor información.

Saluda atentamente a usted,

**SINTEX S.A.**

  
Ligia Parisi Bagolini  
Gerente General

Cc. Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile