

Santiago, 11 de marzo de 2010

Rol: 1755

Señores
**SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS,**
Presente

Muy señores nuestros:

Complementando la información enviada el día 3 de marzo de 2010 relacionada con el Oficio Circular N°574 de 1 de marzo de 2010, por la presente informamos a Uds. lo siguiente:

La empresa, afortunadamente, no tiene pérdidas que lamentar entre sus trabajadores.

Nuestras plantas de cemento, cal, hormigones y áridos de la zona norte se encuentran operando normalmente.

Nuestra planta de cemento de Curicó se encuentra despachando cemento desde el lunes 1 de marzo y, existiendo daños menores, sus operaciones no se verán afectadas.

Respecto de nuestra planta de cementos de Talcahuano informamos que sus equipos no presentan daños y están en proceso de reinicio de operaciones. Se exceptúa de lo anterior un equipo periférico de nuestro segundo horno lo que no impide que éste, de acuerdo a la demanda que tengamos, reinicie operaciones antes de 30 días. Existen daños menores en los recubrimientos laterales de algunos galpones lo que no representa mayor inconveniente para reanudar las operaciones. En el transcurso de esta semana se normalizarán los despachos de cemento, los que ya se iniciaron el domingo 7 de marzo, en todos sus formatos.

En las plantas de hormigón afectadas, Chillán y los Ángeles, sus operaciones se reiniciarán antes de 15 días. En el intertanto, las necesidades de los clientes de estas zonas serán atendidas desde otras plantas.

En nuestras áreas de áridos y morteros tenemos sólo daños menores.

En resumen, nuestra área cemento está en condiciones de atender en forma inmediata los requerimientos de nuestros clientes en la totalidad de sus productos y servicios a lo largo de todo el país.

En el área cerámicos, la planta ubicada en Carrascal (Santiago) presenta daños importantes en algunas zonas y se está evaluando su situación junto a peritos estructurales. En cambio las plantas de Elaplás (plásticos) y Colina (sanitarios) no tienen daños importantes que reportar.

Las plantas ubicadas en la Región del Bío Bío presentan la siguiente situación:

Penco 1, que es nuestra nueva planta inaugurada el año 2009 y de mayor capacidad, presenta daños menores que permitirían comenzar su operación a la brevedad, tan pronto se recuperen los servicios básicos de energía eléctrica, agua y gas.

Penco 2, que es nuestra antigua planta de Penco y cuya producción es menor, presenta daños severos y se está evaluando su situación.


La planta de Coronel, presenta daños de mediana gravedad que se estima deben estar subsanados en un periodo de 45 días.

Hemos implementado un plan de emergencia para suplir desde nuestra filial en Ecuador algunos productos que pudieran demorar en volver a producirse en las plantas de Chile, de modo de asegurar la adecuada atención de nuestros clientes del área cerámica.

Tal como indicamos anteriormente, todas las empresas del grupo poseen seguros que cubren daños a sus instalaciones y perjuicios por paralización.

Cualquier cambio que se produzca en la información antes indicada y que pudiera producir efectos en la situación económica o financiera de la Compañía será oportunamente comunicada a esa Superintendencia, a las Bolsas de Valores y al público Uds. en general, si corresponde.

CEMENTOS BIO BIO S.A.



Jorge Matus Campos

Gerente General Corporativo